

## AC 40 Ampermetru cu Clesti



### Descrição do Produto

Clemele ampermetru sunt utilizate pentru:

- Măsurarea curentului de tensiune prin închiderea clemelor în jurul cablului;
- Măsurarea curentului la pornire dintr-un motor;
- Măsurarea intensitatii curentului și tensiunii în curent alternativ;
- Măsurarea continuitatii pentru a verifica starea siguranțelor, prezența circuitelor deschise și scurt-circuitelor și a funcționării comutatoarelor.

Toate modelele includ:

Geanta de transport;  
Terminale de măsurare.

### Modelos e Preços

Código	Modelo
2502-0269	AC 600 Ammeter Clamp
2502-0270	AC 40 Ammeter Clamp

